



Prüfbericht 2019

über wiederkehrende Überwachungsprüfung
der Gütezeichenbenutzer Tanktechnik und Tankschutz

durch die SVO TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG

Dienststelle Bremen

**Gütegemeinschaft
Tankschutz und
Tanktechnik e.V.**
79104 Freiburg
Hebelstraße 11
Telefon: 0761/71717
Telefax: 0761/73773
E-Mail: info@bbs-gt.de

1. Gütezeichenbenutzer und Rechnungsempfänger:
HWT Hansen Wärme- und Tanktechnik GmbH & Co. KG

Geschäftsstelle	Firma	<u>28876 Oyten, An der Autobahn 24</u>	<u>04207/998-0</u>	<u>info@hwt-hansen.de</u>
	PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail
	zu prüfende Betriebsstätte:			
	<u>wie oben</u>			
	PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail

2. Folgende Gütezeichen sind zu überprüfen:

Geschäftsstelle	<input type="checkbox"/> Montage Tankstellen	geprüfter Verantwortlicher: _____
	<input type="checkbox"/> Montage Tankläger	geprüfter Verantwortlicher: _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Tankrevision <input checked="" type="checkbox"/> alle Tankbauarten	geprüfter Verantwortlicher: <u>K. Mierzwa, H. Schröder</u>
	<input checked="" type="checkbox"/> Montage Heizölverbrauchertankanlagen	geprüfter Verantwortlicher: _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Montage Leckanzeigesysteme	geprüfter Verantwortlicher: <u>K. Mierzwa, H. Schröder</u>
	<input checked="" type="checkbox"/> Tankinnenbeschichtung	geprüfter Verantwortlicher: _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Beschichten von Auffangräumen	geprüfter Verantwortlicher: _____
<input type="checkbox"/> Abdichten von Fugen	geprüfter Verantwortlicher: _____	
<input type="checkbox"/>	geprüfter Verantwortlicher: _____	

Letzte Prüfung erfolgte am 30.11.2018 durch Herrn Dipl.-Ing. (FH) Sven Käseberg

Beanstandungen: Keine

Sachverständiger	3. 1) Sind die genannten durch die GT geprüften betrieblich Verantwortlichen noch in der Firma tätig?	ja
	2) Stehen die fachlichen Leistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gütesicherung?	ja
	3) Entsprechen Werkzeuge, Maschinen und Geräte den Anforderungen?	ja
	4) Entsprechen die persönlichen Schutzausrüstungen (Schutzbekleidung, Atemschutz) den Anforderungen?	ja
	5) Entsprechen Transportbehälter und Transportfahrzeuge für Rückstände den Anforderungen?	ja
	6) Entspricht die Handhabung der Rückstände an der Betriebsstätte den gesetzlichen Anforderungen?	ja
	7) Ist der Nachweis über die regelmäßig durchgeführten Sicherheitsbelehrungen der Monteure erbracht?	ja
	8) Gewässerschaden / Umweltschadenshaftpflicht in ausreichender Höhe nachgewiesen?	ja
	9) Festgestellte Mängel zu 1 bis 9: <input type="checkbox"/> siehe Zusatzbericht	
	10) Werden Leckschutzauskleidungen eingebaut?	ja
	11) Letzte Weiterbildungsmaßnahme der GT am <u>22.-24.10.18</u> Der SV hält eine Maßnahme für erforderlich?	nein

Bemerkungen: _____

(Mängel sind konkret anzuführen. Bei Baustellen Ort, Zeitpunkt, Name, Art der Arbeit und festgestellte Mängel.)

Sachverständiger	4. 1) Hat der Sachverständige die Mitgliedsfirma über die festgestellten Mängel unterrichtet?	<u>nicht erforderlich</u>
	2) Die Mängel müssen durch den Gütezeichenbenutzer beseitigt sein bis a) zur nächsten turnusmäßigen Prüfung <input type="checkbox"/>	b) bis _____
	3) Hält der Prüfer das Eingreifen des Güteausschusses der GT für erforderlich?	<u>nein</u>

Verteiler:
1 x Gütegemeinschaft
1 x Gütezeichenbenutzer
1 x SVO

14.11.2019

Datum der Prüfung

Unterschrift und Stempel des Sachverständigen

